



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

UV J.S.P. 1

Module : INC



Version 2



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

- Rangement opérationnel :

Le GTOD livre 4 – sauvetages et mises en sécurité définit le rangement permettant une utilisation correcte.

En phase d'utilisation, il ne restera que la corde dans le sac à proximité du régulateur de descente, le reste sera écarté afin de ne pas se prendre dans la corde.

Dans un souci de sécurité et de rapidité :

La cordelette avec les agrès fixés dessus doit être DESOLIDARISÉE du sac



A l'issue de chaque intervention, la corde est sortie entièrement du sac. Une vérification **visuelle et tactile** est faite après chaque utilisation sur la totalité de la corde. Puis « enquêtée » (en vrac) dans le sac en inversant la terminaison soudée, celle qui était placée sur le sauveteur est positionnée au fond du sac.

Cette façon d'alterner permet une usure homogène de l'ensemble de la corde.






ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Puis se superposent les matériels suivants :

1. Protection de corde :



2. Petit matériel :



Corde enquîtée au fond du sac.
 Protections de corde
 Petit matériel
 Triangle d'évacuation
 Harnais

Corde et connecteur symétrique

Poulie et connecteur symétrique

2 Anneaux cousus **rouges** et connecteur

2 Anneaux cousus **bleus** et connecteur

1 Anneau **rouge** 1 anneau **bleu** et
 Connecteur symétrique

Connecteur symétrique et descendeur
 En huit





3. Triangle d'évacuation :



4. Harnais :



5. Plombage :



Remplir la fiche de vérification systématique (GLOG/UM) et la ranger dans le rabat plastique à l'intérieur du sac.



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Lors de l'inventaire, il est impératif de vérifier le plombage du lot.

Si le plombage n'est pas effectué, refaire l'inventaire ainsi que la vérification visuelle et tactile des composants.

Toute détérioration constatée dans le contrôle ou survenue lors de l'utilisation fait l'objet d'un renvoi du lot complet GLOG / UM.

Les causes de réformes immédiates de la corde :

- Exposition en atmosphère corrosive ou souillure par des produits chimiques.
- Partie de la corde brûlée ou fondue.
- Gaine coupée ou usée et laissant apparaître l'âme de la corde.
- État défectueux de l'âme de la corde.